

Nº SIAPF / SIIGF 1080842-88	Nº Convênio Tgov 923145	Abrangência	Nº PVTP 1/2024
--------------------------------	----------------------------	-------------	-------------------

**1 IDENTIFICAÇÃO**

Gestor MCIDADES	GIGOV GIGOV/CH	SEG
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação/Modalidade Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à Implantação e Qualificação Viária	
Conveniente/Compromissário/Contratado MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC	Município/UF Capinzal/SC	
Descrição do Objeto pavimentacao em cauq em trecho da rua jose zortea, na area central de capinzal.		Data da Assinatura 30/12/2021
Apelido Rua José Zortéa	Localidade/Endereço R CARMELO ZOCCOLLI -S/N - - CENTRO	

**2 CORRELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A ÁREA DE INTERVENÇÃO**

- 2.1) As coordenadas geográficas indicadas nos projetos correspondem à área de..... Sim
- 2.2) A área de intervenção guarda correspondência com os croquis e/ou planta de..... Sim
- 2.3) O local de implantação está visualmente compatível com o projeto apresentado..... Sim
- quanto à topografia, dimensões e seção transversal possibilitando a implementação dos elementos previstos no projeto, como: pavimento, meio-fio, sarjeta, calçada, etc...?

**3 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO**

- 3.1) A obra está visualmente inserida dentro dos limites da zona urbana (definida por lei..... Sim
- 3.2) Infraestrutura existente no local de intervenção:
- 3.2.1) Rede de abastecimento de água ..... Sim
- 3.2.2) Rede de esgotamento sanitário ..... Não se aplica
- 3.2.3) Rede de energia elétrica ..... Sim
- 3.2.4) Iluminação Pública ..... Sim
- 3.2.5) Rede de drenagem urbana (águas pluviais) ..... Parcial
- 3.2.6) Pavimentação ..... Parcial
- 3.2.7) Calçadas ..... Não
- 3.3) Vislumbra a necessidade de solicitar a constituição de servidão, em especial para..... Não
- destino de drenagem?
- 3.4) Vislumbra a necessidade de construção de taludes/contenção em algum trecho? ..... Não
- 3.5) Algum trecho se caracteriza como área alagável? ..... Não
- 3.6) Alguma das áreas previstas aparenta ser de propriedade privada, cabendo solicitar a..... Não

titularidade? .....

3.7) Existe alguma restrição física que impeça a implementação do empreendimento? ..... Não

3.8) Existe alguma restrição física que impeça ou prejudique a acessibilidade? ..... Sim

Comentários

Eventualmente pode ser necessária realocação de postes para garantir a faixa livre do passeio.

3.9) Existem obras já iniciadas que fazem parte do investimento? ..... Não

#### 4 CONCLUSÃO

Conclusão quanto à adequação do local ao projeto específico que se pretende executar, comparando as características da área, objeto de intervenção, com os objetivos contratados e com a documentação apresentada, no que for visível sem apoio dos instrumentos.

4.1) Sob os aspectos técnicos, de acordo com os itens acima mencionados, consideramos a área de intervenção

☒ **Viável**

☐ **Viável, com ressalvas citadas abaixo**

☐ **Inviável, conforme motivos abaixo**

#### 5 RECOMENDAÇÕES A SEREM OBSERVADAS NO MOMENTO DA ANÁLISE

☒ Não é o caso

#### 6 RELAÇÃO DE ANEXOS

☒ Anexo I - Relatório fotográfico

☐ Outro(s) documento(s)

#### 7 DATA E ASSINATURA

Chapecó, 05/04/2024  
Local Data

Profissional responsável

Nome: Bruno de Castro Ribeiro

Matrícula: c129260

CREA/CAU: PR-101982/D

Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio Tgov	Abrangência	Nº PVTP
1080842-88	923145		1/2024

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Empreendimento (nome/apelido)	Data da visita/vistoria técnica
pavimentacao em cauq em trecho da rua jose zortea, na area central de capinzal.	

Latitude (N/S)	Longitude (E/W)	Ponto de tomada	(Coordenadas pelo sistema SIRGAS 2000)
-27.336061	-51.603089	Rua José Zortea	



Rua José Zortea



Rua José Zortea



Rua José Zortea